## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 934919/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 08/12/2021

NOM: GOULAMALY HIRIDJEE YKBAL(0344999882)

ADRESSE: CITE ENDUMA SAROPODY ANDRONDRA 0344999882 TELEPHONE:

PROFESSION: PDG

NUM IMM: 1119TAS MARQUE: MERCEDES BENZ COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: 164B275K1 CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :23 N°SERIE DU TYPE:1641751A033295

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2830 PAV :2100 CU :730

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE

LE:24/05/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/12/2020

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au08/06/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

**(** 

De: GOULAMALY HIRIDJEE YKBAL(0344999882) DATE 08/12/2021

## Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1119 TAS

USAGE EFFECTTF: VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2830 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 **CARTE** Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 16 800