DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOARIMALALA FRANCINE

ADRESSE: LOT 0212 BO 0320 SECT 05 TANAMBAO SOTEMA, Tél.

0340640709

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $1904ME\,$

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0

PV: Ar 4000

THT: Ar 11 000 TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 934528/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 08/12/2021

NETA PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS