## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMARTOUR

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: LOT 70~E~II~IMERINAFOVOANY~0344252320,~\textbf{T\'el}.$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9005TBB

**USAGE EFFECTIF: VL** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3402

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 910204/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- INSCRIPTION INT/EXT A FAIRE (ISSUE DE SECOUR, VITESSE MAX, NB PLACE?)
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- PATENTE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond

Victorien

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS