## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

\_\_\_\_\_

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

**AMBOROVY - MAHAJANGA** 



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 909343/MGA/020/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 12/11/2021

**NOM**: RAKOTOBE RADO TSIILAVO

ADRESSE: LOT 0105 AF 0391 SECT N°6 ANTSAHAVAKY

TELEPHONE: 0

**PROFESSION**:GERANT

NUM IMM : 8010MD MARQUE :SUZUKI COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE: VP TYPE: FB3156 CARROSSERIE: CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :5 N°SERIE DU TYPE:70739872

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 3304202

PTC :1165 PAV :750 CU :415

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2008

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 12/11/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Le Chef de Centre

Opérateur: RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au12/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

De : RAKOTOBE RADO TSIILAVO DATE 12/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8010MD

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5
PLACE DEBOUT :
PTC
1165
DROIT
Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN
Ar 0
PV
Ar 2 000
CARTE
Ar 0

THT Ar 20 000
TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**