## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} RAKOTORAHALAHY NOEL RAYMOND \\ \textbf{ADRESSE:} LOT III 11 TAMBOHOBE /, T\'el. 0346774734 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \textbf{5806FD} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TV** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 940

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

**RECU N°: 918758/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 22/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- CREMAILLERE A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

**CLEMENTINE** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS