## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAKOTOMANGANIRINAHUGO} \textbf{ADRESSE}: LOT I V J 194 ANTANJOMBE, \textbf{T\'el.} \ 0341102030$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 5692TBP

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2160

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

-----

RECU N°: 867766/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS 10/10/2021