## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

\_\_\_\_\_

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862814/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

**NOM**: RANIVOARISOA JULIENNE

ADRESSE: LOT 115 SA/AZ SAMBOARANA// TELEPHONE: -

PROFESSION :--

NUM IMM : 8298TG MARQUE :RENAULT COMMUNE : TANA
GENRE : VP TYPE : R1123TST CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :5 N°SERIE DU TYPE: 5 0 41 892

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 1135477

PTC :950 PAV :600 CU :350

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1973

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/07/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

**(** 

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N° :862814/ANT/004/SUR\_SITE/2021

De: RANIVOARISOA JULIENNE DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8298TG

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT :

 PTC
 950

 DROIT
 Ar 18 000

 CARNET D'ENTRETIEN
 Ar 0

 PV
 Ar 2 000

 CARTE
 Ar 2 000

 THT
 Ar 22 000

 TVA
 Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**