



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872389/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 07/10/2021

NOM : RAKOTONIAINA OLIVIER DIEUDONNE

ADRESSE : LOT 58 PLLE 229 SECTEUR 2 TSARAMANSDROSO AMBONY

TELEPHONE :

PROFESSION :GERANT

NUM IMM : 9265MD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : TCP

TYPE : TRN14LZ

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:229762

PLACE ASSISE : 10

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :V052686

PTC :2500

PAV :1920

CU :580

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1998

USAGE EFFECTIF : TPP ≤ 25 places

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/01/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au07/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9265MD

USAGE EFFECTIF :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE : 10

PLACE DEBOUT :

PTC

2500

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400