DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 921146/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 24/11/2021

NOM: RAOLISON HERINIRINA FRANCKY

ADRESSE: LOT 16 FKT 67 HA SUD TELEPHONE: -

PROFESSION: ETUDIANT

NUM IMM : 2119TAS MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : ANTANANARIVO 0328961452

GENRE : VP TYPE : 9N CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:39463

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1560 PAV :1183 CU :377

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2004

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 24/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 24/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

Validité de circulation jusqu'au24/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:921146/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RAOLISON HERINIRINA FRANCKY DATE 24/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2119TAS

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1560 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 Ar 4 000 TVA

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**