



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 861937/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 28/09/2021

NOM : RALAINIRINA ELSON

ADRESSE : LOT MB 339 MAHABO ANDOHARANOFOTSY-0341706548

TELEPHONE :

PROFESSION :INGENIEUR

NUM IMM : 9092TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KP1XP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:YU379117

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1470

CU :780

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/09/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

Le Chef de Centre

Opérateur :NARIZO Etera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9092TBK

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400