



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 921837/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 24/11/2021

NOM : RASOLOFONJANAHARY TINA SOA

ADRESSE : LOT IVW 48G ANOSIZATO EST

TELEPHONE : 0331230225

PROFESSION :-

NUM IMM : 1178TV

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : 1113

CARROSSERIE :BENNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:3580021D864640

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1002

PTC :8990

PAV :4000

CU :4990

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1993

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :17/05/0201

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 24/11/2021

PATENTE : -

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 24/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au25/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1178TV**

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

8990

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 20 400**