



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 871646/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 06/10/2021

NOM : RAKOTOMIANDRISOA ANDRIANALIVONY HAJA

ADRESSE : Q II 37 BIS ANJOMAKELY

TELEPHONE : 0346917875

PROFESSION :--

NUM IMM : 6058TBN

MARQUE :ISUZU

COMMUNE : AMBOHIDRATRIMO

GENRE : CAM

TYPE : NPS71H

CARROSSERIE :PLATEAU

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:JAANPS71HK7100192

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :OAP135

PTC :8230

PAV :3230

CU :5000

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2020

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au06/04/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé6058TBN**

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

8230

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 6 000

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 25 000

TVA

Ar 5 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 30 000**