

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOAHARIVelo RATSIMMIALAVAHOAKA JULIETTE
ADRESSE : LOT 300 D MANDROSOA IVATO, **Tél.** 0341161748
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0313TAF**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1310

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 918098/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 19/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 3MOIS 169/02/25020