

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RABISOA ATOANDROTIANA CLAUDIN  
**ADRESSE :** SALAFA IVORY SUD FIANARANTSOA, **Tél.** 02348136163  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7639FE**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1265

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

**RECU N° : 863521/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 29/09/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FUIITE D'HUILE SUR MOTEUR
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD  
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2JOURS**