-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 907028/FNR/007/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: ONG TANDALAVA

ADRESSE: BATIMENT TANDALAVA EX BESORIHITRA TALATAMATY TELEPHONE: 0349930075

PROFESSION:/

NUM IMM : 9311FE MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE : CAM TYPE : 1017 CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :15 N°SERIE DU TYPE:WDB38001315296468

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :11600 PAV :3900 CU :7700

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1978

USAGE EFFECTIF: TM10 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 10/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON Solofoniaina Didier Le Chef de Centre

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina Hanitriniaina

Validité de circulation jusqu'au 10/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:907028/FNR/007/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

**BESOROHITRA - FIANARANTSOA** 

**De**: ONG TANDALAVA DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9311FE

USAGE EFFECTTF :TM10

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 11600 DROIT Ar 23 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 33 000 TVA Ar 6 600

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 39 600**