## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:SOCIETE} De: SOCIETE ALHA-SARLU \\ ADRESSE: LOT 118 PLLE 11/62 VALPINSON, T\'el. / \\ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8903AG$ 

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 652

DROIT: Ar 7 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 17 000

 TVA:
 Ar 3 400

NET A PAYER: Ar 20 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TAOLAGNARO - TOLIARA

-----

RECU N°: 911833/TLR/013/SUR\_SITE/2021

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 20 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- CARTE GRISE A CHANGER

- CARTE GRISE ORIGINALE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC MAKATIRY Francismin T. Opérateur : RAKOTONDRASOA LEONIE DENISE APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : SOIXANTE JOURS

15/01/2022