DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: YVON MARSON **ADRESSE** : BEMANONGA, **Tél**. //

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2779 UC

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2685

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-ITINERANTE MIANDRIVAZO

RECU N°: 870464/TLR/011/SUR_SITE/2021

Date: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS