

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: FARANOMENJANAHARY JEANNE D'ARC MARIE PIERRE

ADRESSE : LOT CR 0340681812, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2248TBA

USAGE EFFECTIF: VL < 6 places (VL6)

PLACE DEBOUT:

PTC : 1904

DROIT : Ar 14 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 18 000

TVA : Ar 3 600

NET A PAYER : Ar 21 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 870395/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE NULLE
- MECANISME LEVE VITRE A REPARER
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS

