

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANIRINA LEON JEAN PIERROT
ADRESSE : LOT 0714 K 107 MAHAZINA, Tél. 0340782629
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2726TBE

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 29 000

TVA : Ar 5 800

NET A PAYER : Ar 34 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

RECU N° : 910577/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 12/11/2021

NET A PAYER : Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- PARE CHOC AV/ARR A FIXER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FERMETURE PORTE ARR D A REPARER
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- POIGNET LEVE GLACE A POSER
- DOSSIER SIEGE A REPARER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- CODE G/D NULS
- BARRE STABILISATRICE AV CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA Opérateur : ANDRIANOMENTSOA Diamondra Sandra	APTITUDE : INAPTE Délai de réparation accordée : 2MOIS 12/01/2022	
---	--	--