DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RATOLOJANAHARY & OLIVIER & JOCELIN \\ & \textbf{ADRESSE:} & AMBOHIBAO & SUD & AMBATOMENA, \textbf{T\'el.} \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{0306TAE} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC: 14800

DROIT: Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 912846/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS