

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAFETRARIVO ELISA

**ADRESSE : LOT 1DA063 BIS TER B AMBOHITRIMANJAKA, Tél.
0336700527**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5765TBE

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1970

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 904842/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 08/11/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS 08/01/22