



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 913185/MGA/020/SUR\_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : RANDRIAMARO JEANNOT PARISON

ADRESSE : BELOBAKA II

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 4814ME

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : MAHAJANGA II

GENRE : CAM

TYPE : 906633

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:1S438456

PLACE ASSISE : 6

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :1650

CU :1850

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 23/09/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au17/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4814ME**

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 6

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 14 400**