DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHAHOLIARISOA OLGA **ADRESSE**: MAHATSARA, **Tél**. 032 96 708 32 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **5242DE**

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

RECU N°: 932437/ANA/009/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- VITRES DES PORTIERES A COMPLETER
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- JEU IMPORTANT AXE RELAIS DE DIRECTION G
- FUITE D'HUILE SUR BOITIER DE DIRECTION

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY

Francklin

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS