## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFITSIRANA LUCIE

 $\label{eq:ADRESSE} ADRESSE: MAROFARIHY MANAKARA, T\'el.~0342154049$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5152FB

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2435

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MANAKARA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 931157/FNR/021/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L.

Rasolomanana

Opérateur: RAHANTAMALALA JULIANA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS,06/02/2021