DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHARIMANANA VOLANIAINA LILIANE
ADRESSE: LOT II A 59 D B BIS B AMBATOMAINTY/0342179999, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 4514TAA

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1780

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N°: 870321/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J.

Alexandre

Opérateur: RANDRIANAVAHY Volatiana

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 05/11/2021