

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOMANANA JEAN MARIE

ADRESSE : LOT III S 144 HP OUEST MANANJARA/0331471001, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **8842TAL**

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC : 2965

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : **Ar 18 000**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N° : 865923/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 01/10/2021

NET A PAYER : **Ar 18 000**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge
Alain

Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **03 MOIS 01/01/2022**