DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 927079/ANT/004/SUR SITE/2021 **DATE**: 30/11/2021

NOM: ANDRIAMASY JUSTIN TELEPHONE:

ADRESSE: 525 CITE AMPEFILOHA

PROFESSION: CONSULTANT

NUM IMM : 7013TAA MARQUE : LAND ROVER COMMUNE : ANTANANARIVO

0349128289

GENRE: VP TYPE: MLD6304DP081 CARROSSERIE:BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :7 N°SERIE DU TYPE:XA638728

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :2050 PAV :1480 CU :570

ANNEE DE 1ère MISE EN SERVICE: 1998

USAGE EFFECTIF : VP NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 23/11/2020

PATENTE: ANI:

Visite du : 30/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au 24/11/2022 APTE