

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIANJANAKOLONA RADAVIDSON

ADRESSE : LOT K 16 ALASORA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9928TS

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 4400

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 14 000

TVA : Ar 2 800

NET A PAYER : Ar 16 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 864843/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 30/09/2021

NET A PAYER : Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE
- GRILLE VENTILATEUR A POSER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE
OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS