

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFIMANANTSOA ANDRIANAIMALAZA RICHARD  
**ADRESSE :** LOT VR 71 N ANDOHALOBE -, Tél. 0348980235  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **0859TBL**

**USAGE EFFECTIF:** CU > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER :** **Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 925421/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 29/11/2021

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- AVERTISSEUR SONORE NUL
- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- REFLECTEURS PHARES G/D A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO  
Chrésus  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS-29/12/2021**

