DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 866648/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 01/10/2021

NOM: RAKANTONIRAINY MAMINARIVO DAVIDA

ADRESSE: LOT VT 85 TER PKO ANDOHANIMANDROSEZA **TELEPHONE:**

PROFESSION: CHAFFEUR

NUM IMM: 1910TBM **MARQUE**:SUZUKI **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP **TYPE**: JTD44V **CARROSSERIE**: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL N°SERIE DU TYPE:00.208090 **PUISSANCE**:9

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:2070 **PAV**:1590 CU:480

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 16/09/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021 ANI:

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au01/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:866648/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAKANTONIRAINY MAMINARIVO DAVIDA DATE 01/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1910 TBM

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2070 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0

THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0