DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANASOLO BENJAMIN PATRICE **ADRESSE**: MORAMANGA AMBONY, **Tél**. 0344484510 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **8859AE**

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 4600

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE SAINTE MARIE - TOAMASINA

RECU N°: 928920/TNA/017/SUR_SITE/2021 Date: 01/12/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Jenny M.

Opérateur: RAHERINANTENAINA Tony Marie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS FIN LE 19

DECEMBRE 2021