DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863746/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 29/09/2021

NOM: RAKOTOMALALA HERIVOLOLONA

ADRESSE : LOT DVY KIANJAMALAZA TELEPHONE :

PROFESSION:GERANTE

NUM IMM: 0691TBJ MARQUE: KIA COMMUNE: AMBATOMIRAHAVAVY

GENRE: VP TYPE: JC5218 CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:2A064229

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE: 29/09/2020

NR LICENCE: DELIVREE LE: 29/09/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 29/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

RECU N° :863746/ANT/004/SUR_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RAKOTOMALALA HERIVOLOLONA DATE 29/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0691TBJ

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : PTC 2250

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000

 CARTE
 Ar 2 000

 THT
 Ar 22 000

 TVA
 Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**