## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRENJARISOA JEAN BAPTISTE
ADRESSE: ANTANETIBE ANDRAMASINA, Tél. 0324003415
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3797TBL

**USAGE EFFECTIF: TM16** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 26000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

**RECU N°: 910436/MGA/020/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS