DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMBOLOLONA ROLLAND **ADRESSE** : LOT IVL 232 ANOSIVAVAKA, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1621TAK

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 2830

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-AMBOVOMBE

RECU N°: 867430/TLR/014/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- PEDALE DE FREIN AU PLANCHER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CARTE GRISE ORIGINALE A PRESENTER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur :GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

Opérateur : GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS