



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929939/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 02/12/2021

NOM : RALALANIAINA HENRI JOSEPH KALADY

ADRESSE : LOT 77 A MANARINTSOA ISOTRY

TELEPHONE : 0336733893

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 3935TAA

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 19EZ34

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:B539933

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :252063

PTC :1400

PAV :900

CU :500

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1984

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/09/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASATA Michela

Validité de circulation jusqu'au02/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3935TAA

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1400

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000