## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: EROLL BADOURALY

ADRESSE : LOT 24 C 66 ANTSIRABE, Tél. 0344307295
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8278TAH

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2810

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MANAKARA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 918896/FNR/021/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 22/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L.

Rasolomanana

Opérateur: RAHELIARISOA BEATRICE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 JOURS, 23/11/2021