



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 920200/TLR/011/SUR\_SITE/2021

DATE : 23/11/2021

NOM : RAFALIHERINJAKA LOVASOA

ADRESSE : LOT AMBOHIBARY ANJEPY

TELEPHONE : //

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 3787TBB

MARQUE :DAF

COMMUNE : MANJAKANDRIANA

GENRE : CAM

TYPE : PE47XS-MOD

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :26

N°SERIE DU TYPE:E545658

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :26000

PAV :7600

CU :18400

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : TM16

NR CARTE VIOLETTE : /

DELIVREE LE :23/11/2021

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 23/11/2021

PATENTE : /

ANI : /

APTITUDE : APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOARISON Tino Bonaventure

Validité de circulation jusqu'au23/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3787TBB**

USAGE EFFECTIF :TM16

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

26000

DROIT

Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 43 000

TVA

Ar 8 600

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 51 600**