DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZANATIANA SYLVIE

 $\mathbf{ADRESSE}: \mathtt{VILLA}\ \mathtt{JALOG}\ \mathtt{LOT}\ \mathtt{AA}\ \mathtt{132}\ \mathtt{PLLE}\ \mathtt{14/22}\ \mathtt{CAR}\ \mathtt{4}\ \mathtt{SALAZAMAY},$

Tél. 0329383221

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $0776AH\,$

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0 **PV:** Ar 4 000

THT: Ar 11 000 TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

RECU N°: 869798/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS