## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTOZAFY MANANTENASOA NJAKANIAINA **ADRESSE** : LOT M B 546 MAHABO ANDOHARANOFOTSY, **Tél**. 0347217397

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4824TBG

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3200

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

**NET A PAYER: Ar 21 600** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 907958/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 11/11/2021

NETAPAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(11/12/2021)