## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTONDRASOLO TIANA **ADRESSE** : ATSIMOTSENA ALAKAMISY AMBOHIMAHA, **Tél**. 0341626854

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $0865FE\,$ 

**USAGE EFFECTIF:** TBR

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2815

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $13\,000$  

 TVA:
 Ar
  $2\,600$ 

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 906186/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J ${\bf B}$ 

ROLAND

Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS