DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOLOFOSON HARIMIADANA JOELA **ADRESSE** : LOT ATN 080 ANDRINGITANA AMBOHITRIMANJAKA, **Tél**. 0344381926

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1953TAG

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC: 8800

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 920366/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUITE D'HUILE SUR BOITIER DE DIRECTION
- JEU IMPORTANT DE COLONNE DE DIRECTION
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS