



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 906702/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : RAKOTOZAFY LALARISOA PHILIPPINE

ADRESSE : LOT IVN 87 W ANKASINA

TELEPHONE : 0346547575

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 0641TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : GA17LP

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:2C171155

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :5000

PAV :2000

CU :3000

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/11/2021

PATENTE : 0037547/2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au10/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0641TBL

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

5000

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800