

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIANJAFIMAROSOA PATRICK JOEL  
**ADRESSE :** LOT II B 96 NAB AMBATOMAINTY, **Tél.** 0337908156  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **2368TBG**

**USAGE EFFECTIF:** CSUB

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2850

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER :** **Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 905560/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 09/11/2021

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA  
Gérald  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS 09/01/2022**