

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**De: MINISTERE DE L'EAU
ADRESSE : AMBOHIJATOVO, Tél. -**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6913TAS

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 2405

DROIT : Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 0

THT: Ar 0

TVA : Ar 0

NET A PAYER : Ar 0

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 906300/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

NET A PAYER : Ar 0

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 09/12/2021