## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAKOTONDRAVOAVY TIAVINA \\ \textbf{ADRESSE}: & IVJ 149 BIS ANTANJOMBE AMBONY, Tél. 0347651793 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{6347TBG} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM7** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 7705

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 913978/ANT/010/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 17/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livasoa APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS