DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 906821/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: ANDRIANJAFY HAINGOARISOA

ADRESSE: LOT II A 73 DA AMBATOMAINTY

TELEPHONE:

PROFESSION: AGENT DE SECURITE

NUM IMM: 8310TAA MARQUE: MUSSO COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: FJD1/1983 **CARROSSERIE**: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:PP001275

PLACE ASSISE : 9 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-

PTC :2520 PAV :1755 CU :765

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1989

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 20/03/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/03/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au 10/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 906821/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: ANDRIANJAFY HAINGOARISOA DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8310TAA

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2520 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**