DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOARISOA AMOUR BERTRAND **ADRESSE** : 39VE ANTALAHA CENTRE AMBOHIMAHASOA, **Tél**. 0330147511

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $0463FE\,$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 1475

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 922305/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 25/11/2021

NETA PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON

Solofoniaina Didier

Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS