## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RANDRIANASOLO RAYMOND **ADRESSE**: LOT AMBODITANJONA, **Tél**. /

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4671FD

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 5940

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE AMBOHIMAHASOA - FIANARANTSOA

**RECU N°: 908921/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS