DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANAIVOVOLOLONA & RATOVONIRINA \\ \textbf{ADRESSE}: & LOT IBK 38 TER FIATA TSARALALANA, T\'el. - \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: & \textbf{5061TBH} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1650

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 913282/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: ANDRIATAHINY HANITRA HARINAIVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS 16/12/2021