DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOMANGA ELIARIMIADANANDRIANA VOLOLONIAINA

 $\mathbf{ADRESSE}: \mathtt{LOT}\: \mathtt{I}\: \mathtt{38}\: \mathtt{AMBOHIMARINA}\: \mathtt{ALASORA},\: \mathbf{T\acute{e}l}.\: \mathtt{034}\: \mathtt{25}\: \mathtt{071}\: \mathtt{70}$

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7199TV

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1780

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 864231/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VEHICULE SALE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RASESILISOA Yeldine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 30/11/2021